

Инструкция по сборке КОМОДА №12
Комплектовочная ведомость

№	наименование	размер	кол-во
1	опора лев	810x430	1 шт.
2	опора прав	810x430	1 шт.
3	перегородка	810x430	1 шт.
4	дно	1000x430	1 шт.
5	крышка	1000x430	1 шт.
6	полка	474x430	1 шт.
7	дверь	698x495	1 шт.
8	фасад М	495x118	2 шт.
9	бок ящ М	384x67	4 шт.
10	задн ящ М	449x67	2 шт.
11	задн стенка (двп)	840x497	2 шт.
12	борт ящ бок	384x126	6 шт.
13	борт ящ задн	449x126	3 шт.
14	фасад ящ	495x230	3 шт.
15	ДВП дно ящ	449x404	3 шт.

Фурнитура и метизы

№	наименование	кол-во	
1	ключ под евровинт	1 шт.	
2	евровинт 7x50	20 шт.	
3	заглушка евровинта	20 шт.	
4	эксцентриковая стяжка	22 шт.	
5	шуруп 3,5x16	48 шт.	
6	скрепка	5 шт.	
7	роликовые напр 400	5 к-т	
8	гвозди 2,0x25	60 шт.	
9	опора	5 шт.	
10	петля 4-х шарн	2 шт.	
11	ручки+крепёж	6 шт.	
12	шкант	4 шт.	


Изделие комплектуется либо шариковыми, либо роликовыми направл.

Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Мебель необходимо беречь от механических повреждений; от попадания на ее поверхность воды и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты и т.п. Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью. Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук применяются спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа "Полироль". Можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью. Не допускается применение соды, чистящих средств и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью. Не рекомендуется устанавливать мебель на расстоянии менее 50 см от нагревательных приборов. Не следует ставить на мебель (столы) горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Внимание! Предприятие не несет ответственность за дефекты, возникающие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Гарантии изготовителя. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Предприятие постоянно ведет работу по усовершенствованию изделия, поэтому возможны изменения в конструкции изделия.



В глухие отверстия $\varnothing-15$ мм, вставить эксцентрики таким образом, чтобы стрелка на плоской поверхности эксцентрика была снаружи и указывала в сторону отверстия в торце детали, а дюбели вкрутить в глухие отверстия $\varnothing-5$ мм. (Эксцентриковая стяжка состоит из 2-х частей: эксцентрик и дюбель.)

Спасибо за покупку !!!