


# Схема сборки стола СС-310

прикрутить ножки к царговому поясу  
болтами М8\*35

Наименование	Кол.Ед.	Шт
1 столешница	2	шт
2 вставка	2	шт
3 царга	4	шт
4 надр-ая	2	шт
5 скоба	4	шт
6 петля	2	шт
7 шкант	16	шт
8 механизм подъемника	1	шт



Бракованные детали стола со следями  
установки подлежат возврату