

Инструкция по сборке Кровати Комплектовочная ведомость

Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
1	спинка	2	500	882
2	спинка	1	500	832
3	борт М	2	160	2000
4	борт Б	2	500	2000
5	связь	10	80	800
6	настил	4	2000	400
7	борт верхн	1	160	1536
8	onopa	3	1780	160
9	опора лестница	1	1780	160
10	onopa	1	1780	160
11	onopa	2	1780	160
12	опора лестница	1	1780	160
13	спинка	1	500	832

Фурнитура	И	метизы
-----------	---	--------

z ypiniypu ii meriisbi					
№	наименование	кол-во			
1	ключ под евровинт	1 шт.	\sim		
2	евровинт7х50	85 шт.	ennumunt=1		
3	заглушка евровинта	60 шт.	4		
4	наконечник	8 шт.			
5	шуруп 3,5х16	30 шт.	Denner.		
6	гвозди 2,0х25	16 шт.			
7	стяжка межсекц	25 шт.			
8	консоль крепления трубы	10 шт.			
9	труба хром	5 шт.			



Рекомендованная высота матраса 15 см

На деталях (поз.3) имеются глухие отв. д8 мм и д5 мм, которые необходимо досверлить в соответствии с расположением лестницы (слева или справа)

Правила хранения, эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность эксплуатационных и эстетических качеств мебели зависит от соблюдения условий ее хранения, правил эксплуатации и ухода. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Мебель необходимо беречь от механических повреждений; от попадания на ее поверхность воды и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть облитое место мягкой тканью. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть винты, шурупы, болты и т.п. Пыль с поверхностей удаляется мягкой сухой тканью. Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук применяются спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа "Полироль". Можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью. Не допускается применение соды, чистящих средств и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью. Не рекомендуется устанавливать мебель на расстоянии менее 50 см от нагревательных приборов. Не следует ставить на мебель (столы) горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

<u>Внимание!</u> Предприятие не несет ответственность за дефекты, возникающие в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

<u>Гарантии изготовителя.</u> Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Предприятие постоянно ведет работу по усовершенствованию изделия, поэтому возможны изменения в конструкции изделия.

Спасибо за покупку!!!

